

Dipl.Geol.F.Ohin GmbH
Achenweg 3
83101 Rohrdorf
Tel.: 08032 91220


Bearbeiter: Keller

Datum: 28.03.2024

Körnungslinie

DIN 18123
Ainring, Salzstraße

Prüfungsnummer:
Probe entnommen am: 25.-26.03.2024
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise: Nasssieb- und Schlämmanalyse




Signatur:				
Entnahmestelle:	RKS 1	RKS 1	RKS 2	RKS 3
Tiefe:	0,7 m - 4,3 m	4,3 m - 6,5 m	1,7 m - 4,2 m	0,9 m - 6,5 m
Bodenart	G, u, s	G, s, u'	G, s, u'	G, s, u'
U/Cc	-/-	112.5/3.0	-/-	66.6/1.5
k [m/s] (Hazen):	-	$7.1 \cdot 10^{-5}$	-	$1.3 \cdot 10^{-4}$
T/U/S/G [%]:	- /28.2/22.9/48.9	- /9.3/24.9/65.9	- /14.4/28.7/56.9	- /7.0/30.8/62.2
Frostsicherheit	F3	F2	F2	F2
Reibungswinkel	37.6	39.1	38.5	39.1
Bodengruppe	GU*	GU	GU	GU
Kornkennzahl	0325	0127	0136	0136

Bemerkungen:

Zu- und Abschlüge Reibungswinkel:
Korrektur für Abstufung: mittel (+-0°)
Korrektur für Lagerung: mittel (+-0°)
Korrektur für Kornform: mittel (+-0°)

Bericht:
24-03-15
Anlage:
3.1



Signatur:			
Entnahmestelle:	RKS 2	RKS 5	
Tiefe:	4,8 m - 6,0 m	6,7 m - 7,3 m	
Bodenart	S _u	U _s	
U/Cc	-/-	-/-	
k [m/s] (Hazen):	-	-	
T/U/S/G [%]:	- /38.7/60.1/1.2	- /80.7/18.7/0.6	
Frostsicherheit	F3	-	
Reibungswinkel	34.5	33.4	
Bodengruppe	SU*		
Kornkennzahl	0460	0820	

Bemerkungen:

Zu- und Abschlüge Reibungswinkel:
Korrektur für Abstufung: mittel (+-0°)
Korrektur für Lagerung: mittel (+-0°)
Korrektur für Kornform: mittel (+-0°)

Bericht:

24-03-15

Anlage:

3.2